



# Penentuan Kualitas Air Sumur Bor, Studi Kasus Daerah Pemukiman di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar

Sudarningsih Sudarningsih<sup>1\*</sup>, Totok Wianto<sup>2</sup>, Husnul Madihah<sup>3</sup>, Laela Azizah<sup>4</sup>, Nisrina Nabila<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Fisika, FMIPA, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia.

<sup>2</sup>Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AlBanjari, Banjarmasin, Indonesia.

DOI: 10.29303/goescienceed.v5i4.508

## Article Info

Received: 21 Oktober 2024

Revised: 30 Oktober 2024

Accepted: 1 November 2024

Correspondence:

Phone: +62 813-4971-7000

**Abstrak:** Telah dilakukan penelitian tentang penentuan kualitas air sumur bor di daerah pemukiman di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar. Kualitas air sumur bor dapat diketahui dengan menentukan jumlah beberapa parameter penting kualitas air tanah berdasarkan Dirjen SDA Kementerian PUPR Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Higiene Sanitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air sumur bor di daerah penelitian ini tidak memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017, terutama pada kandungan E. Coli dan Total Coliform yang cukup tinggi.

**Kata kunci:** sumur bor, kualitas air, baku mutu, parameter

## Citation:

Sudarningsih, S., Wianto, T., Madihah, H., Azizah, L & Nabila, N. (2024). Penentuan Kualitas Air Sumur Bor, Studi Kasus Daerah Pemukiman di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar. *Journal of Education, Science, Geology, and Geophysics (GeoScienceEd)*, 5(4), 937-941

## Pendahuluan

Air merupakan unsur utama dalam tubuh makhluk hidup. Air juga merupakan kebutuhan dalam aktivitas di muka bumi. Salah satu sumber air di permukaan bumi adalah air tanah. Air tanah banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan umat manusia akhir-akhir ini. Kebutuhan domestik, pertanian sampai pada kebutuhan industri menggunakan sumber daya air tanah [1]. Penggunaan sumber daya air harus tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, distribusi air tanah di muka bumi tidak merata dan bervariasi menurut ruang dan waktu. Sedangkan secara kualitas, air tanah mengandung senyawa kimia dan organik baik dalam skala kecil bahkan berlebihan serta mudah terkontaminasi oleh bahan pencemar baik yang bersumber dari karakteristik hidrogeologi maupun kegiatan antropogenik [2], dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Untuk itu, dalam pemanfaatannya perlu

dikelola, dilindungi dan dijaga kelestariannya agar dapat berkelanjutan.

Air bersih yang akan dimanfaatkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, terbebas dari mikroorganisme dan tidak tercampur dengan bahan kimia yang berbahaya seperti nitrat, kesadahan, dan konsentrasi bahan-bahan kimia diantaranya Cu, Fe, dan Mg [3]. Tingginya tingkat pencemaran air menyebabkan menurunnya tingkat kualitas air tanah maka tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengolahan air bersih [4]. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencemaran air tanah diantaranya adalah kondisi geografis, hidrogeologi, topografi tanah, musim, arah aliran air tanah dan konstruksi bangunan fisik sumur [5,6].

Kecamatan Martapura Kota adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar yang terletak di tengah kota Martapura dengan posisi antara

Email: [sudarningsih@ulm.ac.id](mailto:sudarningsih@ulm.ac.id)



menunjukkan tidak ada bau, total zat padat terlarut (TDS) sebesar 52 mg/L, kekeruhan 2 NTU, warna 0,14 TCU, suhu 22,1oC, dan pH 7,87.

Hasil pengujian Nitrat (NO<sub>3</sub>-), Nitrit (NO<sub>2</sub>-), Krom Valensi (VI), Mangan (Mn), Sisa Chlor (Cl<sub>2</sub>), Arsen (As), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), Fluorida (F) dan Aluminium (Al) pada sampel air dari daerah

Penelitian menunjukkan nilai di Bawah ambang batas SNI, namun untuk unsur Fe melebihi 0,08 mg/L dari ambang batas. Kelebihan unsur Fe dalam air sumur bor di daerah Penelitian ini dapat diakibatkan dari hasil pelapukan batuan dasar yang merupakan batuan ultramafic (Sikumbang dan Heriyanto, 1994) dan juga merupakan daerah yang terletak di lahan gambut.

Tabel 1. Hasil Pengukuran parameter fisik dan kimia air sumur bor dari daerah penelitian

| No | PARAMETER                     | SATUAN | LOQ        | HASIL PENGUJIAN | KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN | SPESIFIKASI METODE           |
|----|-------------------------------|--------|------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1  | Suhu                          | °C     | (-)        | 22,3            |                                   | SNI 06 - 6989.23 - 2005      |
| 2  | TDS                           | mg/L   | 8          | 88              | <300                              | SNI 3554 - 2015 butir 3.5    |
| 3  | Kekeruhan                     | NTU    | (-)        | 10,56           |                                   | SNI 3554 - 2015 butir 3.4    |
| 4  | Warna                         | TCU    | 5          | <5              | 10                                | SNI 3554:2015 butir 3.2.3    |
| 5  | Bau                           | -      | (-)        | Tidak Berbau    | Tidak Berbau                      | Organoleptis                 |
| 6  | pH                            | -      | (-)        | 7,09            |                                   | SNI 3554 - 2015 butir 3.3    |
| 7  | Nitrat (NO <sub>3</sub> -)    | mg/L   | 0,19       | 0,0225          | 20                                | SNI 3554 : 2015 butir 3.8    |
| 8  | Nitrit (NO <sub>2</sub> -)    | mg/L   | 0,002      | 0,1183          | 3                                 | SNI 3554 : 2015 butir 3.9    |
| 9  | Krom Valensi (VI)             | mg/L   | 0,001<br>7 | <0,0017         | 0,01                              | SNI 6989.71 : 2009           |
| 10 | Besi (Fe)                     | mg/L   | 0,138      | 0,28            | 0,2                               | SNI 3554 : 2015 butir 3.15   |
| 11 | Mangan (Mn)                   | mg/L   | 0,046      | <0,046          | 0,1                               | SNI 6989 - 84 : 2019         |
| 12 | Sisa Chlor (Cl <sub>2</sub> ) | mg/L   | (-)        | 0               |                                   | Manual Alat                  |
| 13 | Arsen (As)                    | mg/L   | 0,007      | <0,007          | 0,01                              | SNI 3554 - 2015 butir 3.26.5 |
| 14 | Kadmium (Cd)                  | mg/L   | 0,001      | <0,001          | 0,003                             | SNI 3554 - 2015 butir 3.26.3 |
| 15 | Timbal (Pb)                   | mg/L   | 0,001      | <0,001          | 0,01                              | SNI 3554 - 2015 butir 3.26.1 |
| 16 | Fluorida (F)                  | mg/L   | 0,024<br>2 | <0,0242         | 1,5                               | SNI 3554 : 2015 butir 3.13   |
| 17 | Aluminium (Al)                | mg/L   | 0,17       | <0,17           | 0,2                               | SNI 6989.34 - 2009           |

Tabel 2. Hasil Pengukuran parameter Biologi air sumur bor dari daerah penelitian

| NO | PARAMETER             | SATUAN     | HASIL<br>PENGUJIAN | KADAR<br>MAKSIMUM<br>YANG<br>DIPERBOLEHKAN | SPEKIFIKASI<br>METODE          |
|----|-----------------------|------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 1  | <i>Total Coliform</i> | CFU/100 mL | 32                 | 0  | APHA, AWWA,<br>WEF 9222 J 2017 |
| 2  | <i>E. Coli</i>        | CFU/100 mL | 10                 | 0  | APHA, AWWA,<br>WEF 9222 J 2017 |

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa parameter biologi yang terdiri dari Total Coliform dan *Escherichia Coli* telah melebihi ambang batas yang menjadikan air tersebut tidak layak dikonsumsi. Parameter Total Coliform dan Koliformin yang aman untuk diminum adalah air bersih yang memenuhi syarat fisika, kimia dan mikrobiologi, salah satu syarat air bersih yang dapat dikonsumsi adalah tidak ditemukan kandungan Total Coliform dan *Escherichia coli* dalam air sampel. Bakteri Coliform telah dijadikan parameter untuk mengetahui bahwa air telah diketahui terkontaminasi bakteri jika melebihi dari 50/100 yang akan dapat menyebabkan penyakit diare. Bakteri *E. Coli* merupakan salah satu bakteri penyebab diare biasanya menyebar melalui fecal oral. Penyebarannya antara lain melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja yang mengandung *Escherichia Coli* atau kontak langsung dengan tinja penderita, hal ini akan mengakibatkan terjadinya penyakit Gastroenteritis atau diare. Penelitian dengan serupa didapatkan oleh Korniasih dan Sumarya (2021) yang menemukan dalam air sumur bor dan air sumur gali mengandung total Coliform rata-rata secara berturut-turut adalah 0, 15,6 dan 16 NPM/100 mL, *Escherichia coli* rata-rata 0, 9,8 dan 11,8 NPM/100 mL. Hasil ini juga menunjukkan bahwa air sumur bor di daerah Penelitian yaitu di Kabupaten Gianyar tidak layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil uji parameter Fisika, kimia dan biologi maka air yang berasal dari sumur bor pada daerah Penelitian ini tidak layak untuk dikonsumsi. Kebutuhan air di daerah ini sangat penting mengingat daerah ini merupakan pemukiman padat, dan banyak terdapat sekolah termasuk pesantren. Para santri banyak yang mengkonsumsi air sumur bor ini tanpa dimasak terlebih dahulu, hal ini sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan para santri dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu Teknologi yang dapat mengolah air sumur bor tersebut untuk menjadi air yang layak konsumsi.

## Kesimpulan

Analisis kelayakan air bersih dari sumur bor ditinjau dari parameter fisika, kimia dan biologi sebagai air bersih di Martapura Kota Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tidak layak digunakan sebagai air minum bersih karena mengandung Total Coliform dan *Escherichia Coli* yang seharusnya tidak boleh ada dalam air layak konsumsi. Disamping itu kandungan Fe yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan ada dalam air layak konsumsi, walaupun secara parameter lain seperti pH, warna, bau TDS dan kandungan unsur kimia lainnya masih di Bawah ambang batas yang diperbolehkan.

## Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih ditujukan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dengan skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, ruang lingkup Pemberdayaan Kepada Masyarakat melalui TA 2024.

## Daftar Pustaka

- Alting, M. (2015). Uji Kualitas Fisik dan Kimia Air Sumur Gali di Desa Galala Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Djana, M., Rizka Mayasari, Rosalia Dwi Werena, & Hasrul Anwar. (2024). Desain Sistem Pengolahan Air Layak Konsumsi Dengan Aplikasi Membran Ultrafiltrasi Termodifikasi. *Jurnal Redoks*, 9(1), 1-10. <https://doi.org/10.31851/redoks.v9i1.13208>
- Farisy, S.A. (2015). Kajian Mutu Air menggunakan Proyeksi Variasi Debit pada Sungai Pelus dengan Metode Indeks Pencemaran, *Jurnal Teknik Lingkungan*, 4(4), 1-9.
- Handayani, S., Sudarti, S., & Yushardi, Y. (2023). Analisis Kualitas Air Minum Berdasarkan Kadar Ph Air Mineral Dan Rebusan Sebagai Sumber Energi Terbarukan. *Optika: Jurnal Pendidikan Fisika*, 7(2), 385-395. <https://doi.org/10.37478/optika.v7i2.3334>
- Korniasih, N.W., dan Sumarya, I M. (2021). Total Coliform Dan *Escheria Coli* airsumur Bor Dan

- Sumur Galidi Kabupaten Gianyar. *Jurnal Widya Biologi*, 12(2), 90-97
- Menteri Kesehatan RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 492, Persyaratan kualitas air minum. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Menteri Kesehatan RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua Dan Pemandian Umum. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Menteri Kesehatan RI. (2006). Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum. Jakarta: Ditjen P2PL Depkes RI
- Sikumbang, N dan Heryanto, R. (1994). Peta Geologi Lembar Banjarmasin, Skala 1 : 250.000. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi.
- Soputan, K. M., H. B. Boki dan R. H. Akili. (2019). Uji Kualitas Fisik dan Kimia Air Sumur Gali di Desa Ratatotok Selatan Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018. *Jurnal KESMAS* 7 (4), 1-7